



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kombinezony ochronne

SCADENZA PER L'USO: 5 anni dalla data di fabbricazione indicata sull'etichetta del prodotto.
AVVERTENZE: • La tuta è destinata all'uso singolo e deve essere gettata dopo l'uso. • La configurazione accettata non deve essere modificata o alterata. • In caso di strappi, forature, ecc. lasciare immediatamente l'area di lavoro e indossare una nuova tuta. • Non rimuoverla mentre si è ancora nell'area pericolosa. • Le tute protettive con proprietà elettrostatiche non devono essere aperte o rimosse durante la permanenza in atmosfere esplosive, l'accensione e il trasporto di sostanze esplosive e infiammabili. • Una persona che indossa indumenti protettivi elettrostatici deve essere adeguatamente collegata a terra. La resistenza tra l'uomo e la terra dovrebbe essere inferiore a 108Ω, ad esempio indossando calzature adeguate. • Gli indumenti di protezione elettrostatica dovrebbero coprire completamente tutti i materiali non conformi durante il normale utilizzo (compresi i piegamenti e i movimenti). • La perdita interna viene misurata utilizzando particelle di aerosol secco (prodotte da una soluzione di cloruro di sodio) con un diametro aerodinamico medio di massa = 0,6 µm. - Se è necessario l'uso di ulteriori DPI (come guanti, stivali, protezione respiratoria), questi devono essere compatibili con la tuta e selezionati per fornire una protezione completa del corpo e avere valori di protezione chimica almeno equivalenti. • Per ottenere una protezione completa, tutte le aperture devono essere chiuse/sigillate. • L'uso prolungato di tute di protezione chimica può causare stress da calore. • Il surriscaldamento e il disagio possono essere ridotti o eliminati con l'uso di adeguati indumenti protettivi o di un'adeguata attrezzatura di ventilazione. • Il prodotto è infiammabile, tenere lontano da fuoco.
INDICAZIONI SULL'ETICHETTA: 1) Produttore/marchio commerciale. 2) Norme che definiscono il tipo di protezione. 3) Designazione del modello. 4) Codice del prodotto. 5) Numero di lotto. 6) Codice a barre del prodotto. 7) Istruzioni per la confezione. 8) Altezza e circonferenza del torace. 9) Taglia. 10) Marchio CE e numero dell'organismo notificato. 11) Codice QR con dichiarazione di conformità. 12) Prodotto monouso. 13) Mese e anno di fabbricazione. 14) Data di scadenza. 15) Prodotto non sterile. 16) Indumenti protettivi contro gli agenti chimici.
ETICHETTATURA SUL METODO DI CUCITURA: 17) Proteggere dalla pioggia. 18) Conservare a una temperatura compresa tra 5 e 35 gradi. 19) Proteggere dalla luce del sole. 20) Manutenzione e pulizia.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE: La dichiarazione di conformità **UE è disponibile all'indirizzo:** <https://www.oxyline.eu/deklaracje-kombinezony.html> Prodotto progettato e commercializzato in conformità al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Organismo di certificazione e sorveglianza del prodotto: Centro Tessile Cotoniario & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, organismo notificato n. 0624.
PRODUTTORE: OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, Pilsudskiego St. 23, tel: oxyline@oxyline.eu, web: www.oxyline.eu

NL **DOEL:** Het **OxyChem C110, C110B, C1100, C115** eendelig pak is een tot het leven beperkt beschermend pak van type 5 (volgens ISO 13982-1:2004+A1:2010) en type 6 (volgens EN 13034:2005+A1:2009). Het is ontworpen om bescherming te bieden tegen giftige deeltjes in de lucht (met inbegrip van azabestrijdingsvezels) en bij mogelijke blootstelling aan lichte verstuviging, vloeibare aerosolen of lage druk en niet-overvloedige verstuvingen van gevaarlijke vloeistoffen waartegen een hogere chemische weerstand vereist is.
CONSTRUCTIEVE EN GEBRUIKSFUNCTIES: capuchon met drie panelen, tweewegritsluiting met klep, tweedelige snit in het kruis, elastische manchetten, benen, taille en capuchon; elastische duimlus, anti-elektrostatiche eigenschappen.
MATERIAAL: Spunbond-Meltblown-Spunbond non-woven polypropyleen (SMS) 55g/m², (**OxyChem C115** - elastisch gebreide manchet).
KLEUR: C110 - Wit; C110B - Blauw; C1100 - Oranje; C115 - Wit.
BEPERKINGEN: Blootstelling aan bepaalde chemicaliën of aan hoge concentraties kan hogere beschermende eigenschappen vereisen door het materiaal of de constructie-eigenschappen van het pak. Dergelijke gebieden kunnen worden beschermd door pakken van type 1, 2, 3 of 4. Alleen de drager behoortdeelt of aan het vereiste beschermingstype wordt voldaan en of het pak op de juiste wijze met de aanvullende beschermingsmiddelen wordt gecombineerd.
WIJZE VAN OPSTELLING EN GEBRUIK: 1) Controleer vóór gebruik of het gekozen pak geschikt is voor het gevaar en in de juiste maat. 2) Visueel controleren of de verpakking waarin het pak zich bevindt, intact is. 3) Neem het pak uit de verpakking, controleer het product op tekenen van beschadiging, bv. gaatjes, losse naden enz., open vervolgens de centrale ritssluiting en trek het pak aan. 4) Sluit de rits volledig. Als u werkt in een omgeving met vaste deeltjes, vloeibare chemicaliën of besmettelijk materiaal, is het ok raadzaam de rits met een veiligheidsstrip af te sluiten en de mouw- en beenopeningen met afdichttape te omgeven. 5) Indien beschermende handschoenen en/of overschoenen worden gebruikt, moet de naad van mouwen met handschoenen en benen met overschoenen worden afdicht met afdichttape.
VERVOER, OPSLAG EN VERWIJDERING: Het product moet in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd en opgeslagen in droge omstandigheden, uit de buurt van licht en warmte. Als de pakken niet vereinigd zijn, kunnen ze met het vaste stadsafval worden weggegooid. Als ze wel vereinigd zijn, moeten ze worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften.
HOUDBAARHEIDSDATUM VOOR GEBRUIK: 5 jaar vanaf de productie datum vermeld op het etiket van het product.
WAARSCHUWINGEN: • Het pak is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet na gebruik worden weggegooid. • De aanvaarde configuratie mag niet worden gewijzigd of aangepast. • In geval van scheuren, gaatjes enz. het werkgebied onmiddellijk verlaten en een nieuw pak aantrekken. • Niet uittrekken terwijl u zich nog in de gevaarlijke zone bevindt. • Beschermende pakken met elektrostatiche eigenschappen mogen niet worden geopend of uitgetrokken terwijl men zich in een explosieve omgeving bevindt, bij ontsiking en terwijl men explosieve, ontvlambare stoffen vervoert. • Een persoon die elektrostatiche beschermende kleding draagt, moet naar behoren geaard zijn. De weerstand tussen mens en aarde moet kleiner zijn dan 108Ω, bijvoorbeeld door het dragen van geschikt schoeisel. • Elektrostatiche beschermende kleding moet bij normaal gebruik (inclusief buigen en bewegen) alle niet-conforme materialen volledig bedekken. • Interne lekkage wordt gemeten met droge aerosoldeeltjes (geproduceerd uit een natriumchlorideoplossing) met een massamediane aërodynamische diameter = 0,6 µm. • Indien het gebruik van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen, laarzen, ademhalingsbescherming) noodzakelijk is, moeten deze verenigbaar zijn met het pak en zodanig zijn gekozen dat zij een volledige lichaamsbescherming bieden en ten minste gelijkwaardige chemische beschermingswaarden hebben. • Voor een volledige bescherming moeten alle openingen worden gesloten/afgedicht. • Langdurig dragen van chemische beschermingspakken kan hittestress veroorzaken. • Oververhitting en ongemak kunnen worden vermeden of weggenomen door het gebruik van geschikte onderkleding of geschikte ventilatieapparatuur. • Product is ontvlambaar, uit de buurt van vuur houden.
INDICATIES OP HET ETIKET: 1) Fabrikant/handelsmerk. 2) Normen die het type bescherming definiëren. 3) Model aanduiding. 4) Productcode. 5) Partijnummer. 6) Barcode van het product. 7) Istruities op de verpakking. 8) Lengte en borstomtrek. 9) Maat. 10) CE-markering en nummer van de aangemelde instantie. 11) QR-code met verklaring van overeenstemming. 12) Product voor eenmalig gebruik. 13) Maand en jaar van fabricage. 14) Vervaldatum. 15) Niet-steriel product. 16) Beschermende kleding tegen chemische agentia.
ETIKETTERING OP GESLAGEN METAAL: 17) Beschermen tegen regen. 18) Bewaren bij een temperatuur tussen 5 en 35 graden. 19) Beschermen tegen zonlicht. 20) Onderhoud en reiniging.
EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING: De EU-Verklaring van Overeenstemming is beschikbaar op: <https://www.oxyline.eu/deklaracje-kombinezony.html> Product ontworpen en in de handel gebracht in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot inbrenging van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad. Productcertificatie- en toezichhoudende instantie: Centro Tessile Cotoniario & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, aangemelde instantie nr. 0624.
MANUFABRIKANT: OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, Pilsudskiego St. 23, tel: oxyline@oxyline.eu, web: www.oxyline.eu

ES **OBJETIVO:** El traje de una pieza **OxyChem C110, C110B, C1100, C115** es un traje de protección de vida limitada, Tipo 5 (según ISO 13982-1:2004+A1:2010) y Tipo 6 (según EN 13034:2005+A1:2009). Está diseñado para proteger contra las partículas tóxicas transportadas por el aire (incluidas las fibras de azabache) y en caso de posible exposición a la atomización ligera, a los aerosoles líquidos o a las pulverizaciones de baja presión y no abundantes de líquidos peligrosos contra los que no se requiere una mayor resistencia química.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y ÚTILES: capucha de tres paneles, cremallera de dos vías con solapa, corte de dos piezas en la entrepierna, puños, piernas, cintura y capucha elásticos; presilla elástica para el pulgar, propiedades antielectrostáticas.
MATERIAL: Polipropileno no tejido (SMS) 55g/m², (**OxyChem C115** - puño de punto elástico).
COLOR: C110 - Blanco; C110B - Azul; C1100 - Naranja; C115 - Blanco.
LIMITACIONES: La exposición a ciertas sustancias químicas o a altas concentraciones puede requerir propiedades de protección más altas a través de las propiedades del material o de la construcción del traje. Dichas zonas pueden estar protegidas por trajes de tipo 1, 2, 3 o 4. El usuario será el único juez del cumplimiento del tipo de protección requerido y de la correcta combinación del traje con el equipo de protección adicional.
MÉTODO DE ESTABLECIMIENTO Y USO: 1) Antes de utilizarlo, compruebe que el traje seleccionado es adecuado para el peligro y en la talla apropiada. 2) Compruebe visualmente que el embalaje del traje está intacto. 3) Saque el traje de su embalaje, inspeccione el producto en busca de signos de daños, por ejemplo, pinchazos, costuras sueltas, etc., y a continuación, abra la cremallera central y póngase el traje. 4) Cierre completamente la cremallera. Si se trabaja en entornos con partículas sólidas, productos químicos líquidos o material infeccioso, se recomienda también sellar la cremallera con una tira de seguridad y rodear las aberturas de las mangas y las piernas con cinta de sellado. 5) Si se utilizan guantes y/o escarpines de protección, la unión de las mangas con los guantes y de las piernas con los escarpines deberá sellarse con cinta de sellado.
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN EI: producto debe ser transportado y almacenado en el embalaje original en condiciones secas, lejos de la luz y el calor. Si los trajes no han sido contaminados pueden ser eliminados con los residuos sólidos urbanos. Si están contaminados deben ser eliminados de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes.
CADUCIDAD DE USO: 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta del producto.
ADVERTENCIAS: • El traje está destinado a un solo uso y debe desecharse tras su utilización. • La configuración aceptada no debe ser modificada ni alterada. • Si se producen desgarras, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se lo quite mientras siga en la zona peligrosa. • Los trajes de protección con propiedades electrostáticas no deben abrirse ni quitarse mientras se encuentren en atmósferas explosivas. de ignición y mientras transporten sustancias explosivas e inflamables. • Una persona que lleve un traje de protección electrostática debe estar debidamente conectada a tierra. La resistencia entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108Ω, por ejemplo, llevando un calzado adecuado. • La ropa de protección electrostática debe cubrir completamente todos los materiales no conformes durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento). • La fuga interna se mide utilizando partículas de aerosol secas (producidas a partir de una solución de cloruro de sodio) con un diámetro aerodinámico medio de la masa = 0,6 µm. • Cuando sea necesario el uso de EPI adicionales (como guantes, botas, protección respiratoria), éstos deben ser compatibles con el traje y seleccionados para proporcionar una protección completa del cuerpo y tener al menos valores de protección química equivalentes. • Para obtener una protección completa, todas las aberturas deben estar cerradas/selladas. • El uso prolongado de los trajes de protección química puede causar estrés térmico. • El sobrecalentamiento y la incomodidad pueden reducirse o eliminarse mediante el uso de prendas interiores apropiadas o equipos de ventilación adecuados. • El producto es inflamable, mantener alejado del fuego.
INDICACIONES EN LA ETIQUETA: 1) Marca del fabricante/comercial. 2) Normas que definen el tipo de protección. 3) Designación del modelo. 4) Código del producto. 5) Número de lote. 6) Código de barras del producto. 7) Instrucciones del envase. 8) Altura y circunferencia del pecho. 9) Talla. 10) Marca CE y número de organismo notificado. 11) Código QR con declaración de conformidad. 12) Producto de un solo uso. 13) Mes y año de fabricación. 14) Fecha de caducidad. 15) Producto no estéril. 16) Ropa de protección contra agentes químicos.
ETIQUETADO EN EL MÉTODO DE COSIDO: 17) Proteger de la lluvia. 18) Conservar a una temperatura entre 5 y 35 grados. 19) Proteger de la luz solar. 20) Mantenimiento y limpieza.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE: La declaración de conformidad de la

UE está disponibleen: <https://www.oxyline.eu/deklaracje-kombinezony.html> Producto diseñado y comercializado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, sobre equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. Organismo de certificación y vigilancia del producto: Centro Tessile Cotoniario & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, organismo notificado nº 0624.
FABRICANTE: OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, Pilsudskiego St. 23, tel: oxyline@oxyline.eu, web: www.oxyline.eu

RU **НАЗНАЧЕНИЕ:** Цельный костюм **OxyChem C110, C110B, C1100, C115** - это защитный костюм с ограничением срока службы, тип 5 (по ISO 13982-1:2004+A1:2010) и тип 6 (по EN 13034:2005+A1:2009). Он предназначен для защиты от токсичных частиц в воздухе (включая волокна азбеста) и в случае потенциального воздействия легкого распыления, жидких аэрозолей или низкого давления и не обильных распылений опасных жидкостей, против которых не требуется более высокая химическая стойкость.
КОНСТРУКТИВНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: трехпанельный капюшон, двусторонняя молния с клапаном, двухкомпонентный крой в промышленности, эластичные манжеты, ножки, талия и капюшон; эластичная петля для большого пальца, антиэлектростатические свойства.
МАТЕРИАЛ: нетканый полипропилен спанбонд-мелтблэун-спанбонд (SMS) 55 г/м², (**OxyChem C115** - эластичная трикотажная манжета).
ЦВЕТ: C110 - белый; C110B - синий; C1100 - оранжевый; C115 - белый.
ОГРАНИЧЕНИЯ: Воздействие определенных химических веществ или высоких концентраций может потребоваться более высоких защитных свойств за счет материала или конструкции костюма. Такие зоны могут быть защищены костюмами типа 1,2,3 или 4. Пользователь будет единственным судьей соответствия требуемому типу защиты и правильного сочетания костюма с дополнительными средствами защиты.
СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 1) Перед использованием убедитесь, что выбранный костюм подходит для данной опасности и имеет соответствующий размер. 2) Визуально проверьте целостность упаковки, в которой находится костюм. 3) Извлеките костюм из упаковки, осмотрите изделие на наличие признаков повреждения, например, проколов, разошедшихся швов и т.д., затем растегните центральную молнию и наденьте костюм. 4) Полностью закройте молнию. При работе в среде с твердыми частицами, жидкими химикатами или инфекционными материалами рекомендуется также закрыть молнию защитной лентой, а проемы рукавов и ног окружить уплотнительной лентой. 5) Если используются защитные перчатки и/или бахилы, стык рукавов с перчатками и ног с бахилами должен быть заклеен уплотнительной лентой.
ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ: Продукт должен транспортироваться и храниться в оригинальной упаковке в сухих условиях вдали от света и тепла. Если костюмы не были загрязнены, их можно утилизировать вместе с твердыми бытовыми отходами. В случае загрязнения они должны быть утилизированы в соответствии с действующими законами и правилами.
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет с даты изготовления, указанной на этикетке продукта.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: - Костюм предназначен для однократного применения и после использования должен быть вытормен и принятая конфигурация не должна изменяться или модифицироваться. - В случае разрывов, проколов и т.д. немедленно покиньте рабочую зону и наденьте новый костюм. - Не снимайте его, находясь в опасной зоне. - Защитные костюмы с электростатическими свойствами нельзя открывать или снимать, находясь во взрывоопасной атмосфере, при воспламенении и при переносе взрывоопасных, легковоспламеняющихся веществ. - Человек в электростатической защитной одежде должен быть надлежащим образом заземлен. Сопротивление между человеком и землей должно быть менее 108Ω, например, путем ношения соответствующей обуви. - Электростатическая защитная одежда должна полностью закрывать все несоответствующие материалы при нормальном использовании (включая сгибание и перемещение). - Внутренняя утечка измеряется с помощью сухих аэрозольных частиц (полученных из раствора хлорида натрия) с массовым медианным аэродинамическим диаметром = 0,6 мкм. - В случае необходимости использования дополнительных СИЗ (таких как перчатки, ботинки, средства защиты органов дыхания), они должны быть совместимы с костюмом и подобраны таким образом, чтобы обеспечить защиту всего тела и иметь, по крайней мере, эквивалентные показатели химической защиты. - Для обеспечения полной защиты все отверстия должны быть закрыты/загерметизированы. - Долгительное ношение костюмов химической защиты может вызвать тепловой стресс. - Перегрев и дискомфорт могут быть уменьшены или устранены путем использования соответствующей нижней одежды или подходящего вентиляционного оборудования. - Продукт огнеоопасен, хранить вдали от огня.
ИНДИКАЦИИ НА ЭТИКЕТКЕ: 1) Производитель/торговая марка. 2) Стандарты, определяющие тип защиты. 3) Обозначение модели. 4) Код продукта. 5) Номер партии. 6) Штрих-код продукта. 7) Инструкция к упаковке. 8) Рост и обхват груди. 9) Размер. 10) Знак CE и номер нотифицированного органа. 11) QR-код с декларацией о соответствии. 12) Продукт одноразового использования. 13) Месяц и год изготовления. 14) Срок годности. 15) Нестерильный продукт. 16) Защитная одежда от химических агентов.
МАРКИРОВКА ПРИ СЛИШТОМ МЕТОДЕ: 17) Защищать от дождя. 18) Хранить при температуре от 5 до 35 градусов. 19) Защищать от солнечного света. 20) Уход и чистка.
Декларация соответствия ЕС: Декларация соответствия ЕС доступна по адресу: <https://www.oxyline.eu/deklaracje-kombinezony.html>
Продукт разработан и продается в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты и отмене Директивы Совета 89/686/ЕЕС. Орган по сертификации и надзору за продукцией: Centro Tessile Cotoniario & Abbigliamento S.p.A. (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, нотифицированный орган № 0624.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, Pilsudskiego St. 23, tel: oxyline@oxyline.eu, web: www.oxyline.eu

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICAL PROPERTIES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
TECHNISCHE KENMERKEN
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
TECHNISCHE KENMERKEN
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Test on whole suits	Result	Class
Resistance to liquid penetration Spray test type 6 (EN ISO 17491-4 met. B – EN 13034)		Pass
Resistance to aerosol penetration Inward leakage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	Ljmm 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%	Pass
Nominal protection factor (EN ISO 13982-2 EN 1073-2)	TLE % TLA % Fpn	Class 2
Practical performance tests (EN 1073-2)		Pass
Seams: strength (EN ISO 13935-2)	75-125 N	Class 3
Test on fabric	Result	Class
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530 – EN 13034)	H2SO4 30%<1% NaOH 10%<1% o-xilene<1% Butan-1-ol<1%	Class 2 Class 3 N.C. N.C.
Repellency to liquid (EN ISO 6530 – EN 13034)	H2SO4 30%> 95% NaOH 10%> 95% o-xilene 90-95% Butan-1-ol 90-95%	Class 3 Class 3 N.C. N.C.
Abrasion Resistance (EN 530 - method 2)	10-100 cyklki	Class 1
Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)	20-40 N	Class 2
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	60-100 N	Class 2
Puncture resistance (EN 863 - EN 1073-2)	10-50 N	Class 2
Flex cracking resistance (EN 7854)	>5000<15000 cycles	Class 3
Blocking resistance (EN 25978 - EN 1073-2)		Pass
Ignition and flammability (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Pass
Electric surface resistance	≤ 2.5 x 10 ⁹	Pass
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Pass

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
PROPRIETÀ TECNICHE
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
PROPRIETÀ TECNICHE
PROPIEDADES TÉCNICAS

PROFESSIONAL PROTECTIVE COVERALL

OxyChem
OXYLINE BRAND

MODEL: OXYCHEM C110, C110B, C1100, C115

PL **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - ODZIEŻ OCHRONNA PRZECIWCHEMICZNA, KATEGORIA III, TYP 5,6**

EN **INSTRUCTIONS FOR USE - PROTECTIVE CLOTHING , CATEGORY III, TYP 5,6**

DE **GEBRAUCHSANWEISUNG - SCHUTZKLEIDUNG, KATEGORIE III, TYP 5,6**

ET **KASUTUSJUHEND - KEEMIAKAITSERIETUS, KATEGOORIA III, TÕÜP 5,6**

LT **NAUDOJI MO INSTRUKCIJA - NUO CHEMINIO POVEIKIO APSAUGANTIS KOSTIUMAS, III KATEGORIJOS, 5,6 TIPAS**

LV **LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - ĶĪMISKĀS AIZSARDZĪBAS TĒRPS, CAT III, TIPS 5,6**

FR **INSTRUCTIONS D'UTILISATION - VÊTEMENTS DE PROTECTION, CATÉGORIE III, TYPE 5,6**







IT **ISTRUZIONI PER L'USO - ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO, CATEGORIA III, TIPO 5,6**

NL **GEBRUIKSAANWIJZING - BESCHERMENDE KLEDING , CATEGORIE III, TYPE 5,6**


ES **INSTRUCCIONES DE USO - ROPA DE PROTECCIÓN , CATEGORÍA III, TIPO 5,6**


RU **ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ - ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, КАТЕГОРИЯ III, ТИП 5,6**





PROTECTIVE PROPERTIES IN ACCORDANCE WITH STANDARDS:

	EN 13034:2005+A1:2009	Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)
	EN ISO 13982-1:2004/A1:2010	Protective clothing for use against solid particulates - Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)
	EN 1073-2:2002	Protective clothing against radioactive contamination - Requirements and test methods for non-ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination
	EN 1149-5:2018	Protective clothing - Electrostatic properties. Material performance and design requirements
	EN 14325:2004	Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
	EN ISO 13688:2013	Protective clothing - General requirements

PRODUCT LABEL (EXAMPLE):



1)  Protective Clothing Category III, Type 5,6




2)    

3) **XXXL**







4) **OxyChem C 110**

5) **REF OXYC110XXXL**


6) **LOT 1234567**

7)   

8) **CE 0624**

9)      

10) **Declaration of conformity on: www.oxyline.eu**

11) 


12) **CE 0624**


13) **1 234567 8 901234**


14) **YYYY/MM**


15) **YYYY/MM**

16) **Declaration of conformity on: www.oxyline.eu**

17)  <70%

18)  +5°C - +35°C

19) 

20) 

XXXL

Oxyline Sp.z o.o.,
Pilsudskiego 23, 95-200
Pabianice, Poland

Date of publication: 19.07.2021

www.oxyline.eu

WECOVERALL

CE 0624

Oxyline





ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka
www.topserw.pl
info@topserw.pl
INFOLINIA: 801 000 501